




2220/50300/804 – HAUS ZENTRUM

Wärmebilder



Die gelben Bereiche zeigen die Wärmeverluste.



Erdgeschossverglasung



Fassaden Richtung Hirschenplatz



Gebäudeecke Nord-Westfassade

Die Aufnahme der Bilder erfolgte am 28. Januar 2009.